COFRA® BORN TO WORK

FICHE PRODUIT

Colima - *sweat-shirt*

Descriptif

- poignets et bas élastiques
- pictogrammes de norme brodés sur la manche gauche
- conseillé en domaines ATEX
- OEKO-TEX® Standard 100



Manutention

Lavage a 40°C maximum, ne pas blanchir, on peut sécher en machine à l'air chaude à une température modérée, repasser à température moyenne (max 110 °C), Ne pas nettoyer à sec;



cod.prod.	V270-0-02 (blue navy)
NORMES	**EN 340:2003 II CATEG.**

A1
B1
C2
EN ISO 11612:2008

EN 1149-5:2008

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

Pointures	S-4XL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	*Descriptif*	*Résultat obtenu*	*Valeur minimum requise/ range*
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	60% modacrylique 40% coton	
	EN ISO 12127:1996	Poids par unité de zone	300 g/mq	
	EN ISO 11612:2008 6.2.1 (ISO 17493:2000)	Résistance à la chaleur à 180 ° C	Toutes ces exigences sont remplies Retrait max : chaîne : -1.7% trame : -1.7%	*Tous les tissus et accessoires rigide:* *• Ils ne doivent pas s'enflammer ou faire fondre* *• Ils ne doivent pas diminuer de plus de 5%*
	EN ISO 11612:2008 6.3.2 (EN ISO 15025 PROCEDE A)	Propagation de flamme limitée - tel que reçu	PASSE A1	*• Aucune audition n'est pris feu sur le bord supérieur ou sur le côté* *• Aucun échantillon ne doit présenter la formation du trou*
	EN ISO 11612:2008 6.3.2 (EN ISO 15025 PROCEDE A)	Propagation de flamme limitée - après prétraitement 5 cycles de nettoyage ISO 6330 40°C/E	PASSE A1	*• Aucun échantillon ne doit fondre, prendre feu ou de produire des débris fondus* *• La valeur moyenne de la chaleur résiduelle doit être ≤ 2 s* *• La valeur moyenne de la durée d'incandescence résiduelle doit être ≤ 2 s*

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produit. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires. Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra.

	EN ISO 11612:2008 6.4.2 (ISO 5077:2008)	Stabilité dimensionnelle	chaîne : -2,5% trame : +0.5%	*±5% max*
	EN ISO 11612:2008 6.5.3 (ISO 13938-1)	Méthode hydraulique pour la détermination de la résistance et de la déformation à l'éclatement	807 KPa	*≥ 200 KPa*
	EN ISO 11612:2008 7.2 (ISO 9151:1995)	B: chaleur convective	échantillon HTI_{24} 1 9.4 s 2 9.6 s 3 9.6 s LEVEL B1	*Level HTI_{24}* *B1 ≥ 4.0s* *B2 ≥ 10.0s* *B3 ≥ 20.0s*
	EN ISO 11612:2008 7.3 (UNI EN ISO 6942: 2004 Method B a 20kW/m²)	C: chaleur radiante	échantillon $RHTI_{24}$ 1 22.9 s 2 22.9 s 3 22.2 s LEVEL C2	*Level $RHTI_{24}$* *C1 ≥ 7.0s* *C2 ≥ 20.0s* *C3 ≥ 50.0s* *C4 ≥ 95.0s*
	EN 1149-3:2004+ EN 1149-5:2008	Vêtements de protection, Propriétés électrostatiques: - Temps de semi-atténuation de la charge - Facteur de blindage	T_{50}< 0.01 s S = 0.80	*T_{50}< 4s* *S > 0,2*
Bas élastiques	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	60% modacrylique 40% coton	
	EN ISO 12127:1996	Poids par unité de zone	170 g/mq	
	EN ISO 11612:2008 6.2.1 (ISO 17493:2000)	Résistance à la chaleur à 180 ° C	Toutes ces exigences sont remplies Retrait max : chaîne : -2.1% trame : -1.3%	*Tous les tissus et accessoires rigide:* *• Ils ne doivent pas s'enflammer ou faire fondre* *• Ils ne doivent pas diminuer de plus de 5%*
	EN ISO 11612:2008 6.3.2 (EN ISO 15025 PROCEDE A)	Propagation de flamme limitée - tel que reçu	PASSE A1	*• Aucune audition n'est pris feu sur le bord supérieur ou sur le côté* *• Aucun échantillon ne doit présenter la formation du trou*
	EN ISO 11612:2008 6.3.2 (EN ISO 15025 PROCEDE A)	Propagation de flamme limitée - après prétraitement 5 cycles de nettoyage ISO 6330 40°C/E	PASSE A1	*• Aucun échantillon ne doit fondre, prendre feu ou de produire des débris fondus* *• La valeur moyenne de la chaleur résiduelle doit être ≤ 2 s* *• La valeur moyenne de la durée d'incandescence résiduelle doit être ≤ 2 s*
	EN ISO 11612:2008 6.4.2 (ISO 5077:2008)	Stabilité dimensionnelle	chaîne : 1.0% trame : -1.5%	*±5% max*
	EN ISO 11612:2008 6.5.3 (ISO 13938-1)	Méthode hydraulique pour la détermination de la résistance et de la déformation à l'éclatement	609 KPa	*≥ 200 KPa*

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produit. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires. Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra.

EN ISO 11612:2008 7.2 (ISO 9151:1995)	B: chaleur convective	échantillon 1 2 3 LEVEL B1	HTI_{24} 8.2 s 8.2 s 8.3 s	*Level HTI_{24}* *B1 ≥ 4.0s* *B2 ≥ 10.0s* *B3 ≥ 20.0s*
EN ISO 11612:2008 7.3 (UNI EN ISO 6942: 2004 Method B a 20kW/m²)	C: chaleur radiante	échantillon 1 2 3 LEVEL C1	$RHTI_{24}$ 15.0 s 15.0s 15.6 s	*Level $RHTI_{24}$* *C1 ≥ 7.0s* *C2 ≥ 20.0s* *C3 ≥ 50.0s* *C4 ≥ 95.0s*
EN 1149-3:2004+ EN 1149-5:2008	Vêtements de protection, Propriétés électrostatiques: Temps de semi-atténuation de la charge Facteur de blindage	T_{50}< 0.01 s S = 0.63		*T_{50}< 4s* *S > 0,2*

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produit. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires. Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra.